

SWIP (программа недельных улучшений)

- SWIP (Single Week Improvement Process) – инструмент бережливого производства. Представляет командную работу, направленную на быстрое применение методов бережливого производства.
- Как все инструменты бережливого производства, SWIP направлен на устранение и сокращение потерь.

Цели:

- Создание безопасных условий труда.
 - Повышение качества продукции.
 - Организация производства продукции в соответствии с тактом на предприятии.
 - Рациональная планировка и компоновка оборудования.
 - Сокращение запасов.
 - Организация промежуточного складирования.
 - Организация рабочих мест (стандарты).
-
- Продолжительность 5-7 дней.
 - Примеры: изменение планировки, устранение «узких мест», сокращение времени переналадки, сокращение времени на ремонт оборудования, система вытягивания «канбан», охрана труда, эргономика.
 - Вовлечение операторов в процесс улучшений